

## H7030A1000 温湿度变送器



### 简单介绍

H7030A1000温湿度变送器产品名称: H7030温湿度变送器产品型号: H7030  
测量范围: 湿度: 0-100%, 温度: -20~85° C或-10~60° C 电源: 12或24VDC 输出: 4-20mA(二线) 湿度传感器: HIH3610 温度传感器: PT1000 精度: 湿度±3%RH; 温度±0.3° C 防护等级: IP30 外壳: ABS

### H7030A1000温湿度变送器的详细介绍

H7030A1000温湿度变送器产品名称: H7030温湿度变送器

测量范围: 湿度: 0-100%, 温度: -20~85° C或-10~60° C

电源: 12或24VDC

输出: 4-20mA(二线)

湿度传感器: HIH3610

温度传感器: PT1000

精度: 湿度±3%RH; 温度±0.3° C

防护等级: IP30

外壳: ABS

H7030A1000	Temp/Humidity Room Sensor, Temp,	4-20mA, Humidity, 4-20mA
------------	----------------------------------	--------------------------